

راهنمای انتخاب تجهیزات حفاظت چشم و صورت مطابق با استاندارد ANSI Z87.1

❖ منبع خطر: ضربه (قلم زنی، سنگ زنی، ماشین کاری، حکاکی، پرچ کردن، سنباده کاری و ...)

• ارزیابی خطر: قطعات پرتاب شده، اشیاء تراشه های بزرگ، ذرات، شن و ماسه، خاک و ...

✓ نوع حفاظ چشم و صورت: عینک با حفاظ جانبی، گاگل ها با تهویه مستقیم و غیرمستقیم، شیلد های صورت برای مواجهه شدید که روی عینک و یا گاگل استفاده شود، هلمت های جوشکاری که روی عینک و گاگل استفاده شود، ماسک های تمام صورت

❖ منبع خطر: گرما (عملیات کوره، ریزش مواد مذاب، ریخته گری، غوطه وری گرم، جوشکاری

<p>کانال تلگرام</p> <p>https://telegram.me/Raeica</p> <p>آدرس سایت</p> <p>www.ppergonomics.com</p>

• ارزیابی خطر: جرقه های داغ

✓ نوع حفاظ چشم و صورت: عینک با حفاظ جانبی، گاگل با تهویه مستقیم و غیر مستقیم، شیلد صورت روی عینک یا گاگل در مواجهه شدید

• ارزیابی خطر: پاشش فلزات مذاب

✓ نوع حفاظ چشم و صورت: شیلدهای صورت که روی گاگل استفاده شود

• ارزیابی خطر: مواجهه با درجه حرارت بالا

✓ نوع حفاظ چشم و صورت: شیلدهای صورت رفلکسی (بازتابی)

❖ منبع خطر: مواد شیمیایی (کار با مایعات، اسیدها، گریس، آبکاری، حمل مواد شیمیایی)

• ارزیابی خطر: پاشش و اسپری مواد

✓ نوع حفاظ چشم و صورت: گاگل با تهویه غیر مستقیم (فنجانی یا نوع پوششی)، شیلدهای صورت روی گاگل، ماسک های تمام صورت

کانال تلگرام
<https://telegram.me/Raeica>

آدرس سایت
www.ppergonomics.com

• ارزیابی خطر: میست های محرک

✓ نوع حفاظ چشم و صورت: گاگل بدون تهویه (نوع پوششی)، شیلد صورت روی گاگل

• نوع خطر: گرد و غبار (نجاری، پرداخت کاری و شرایط کاری در محیط پر گرد و غبار)

✓ نوع حفاظ چشم و صورت: گاگل با تهویه مستقیم و غیر مستقیم

❖ منبع خطر: نور یا تشعشع

• ارزیابی خطر: (IR، UV، نور مرئی)

✓ نوع حفاظ چشم و صورت: عینک با حفاظ جانبی، گاگل ها با تهویه مستقیم و غیرمستقیم، شیلد های صورت برای مواجهه شدید که روی عینک و با گاگل استفاده شود، هلمت های جوشکاری که روی عینک و گاگل استفاده شود، ماسک های تمام صورت

• ارزیابی خطر: لیزر

✓ نوع حفاظ چشم و صورت: حفاظ چشم مناسب برای کار با لیزر را باید مطابق با استاندارد ANSI Z136.1 انتخاب نماید.

• ارزیابی خطر: جوشکاری-قوس الکتریکی

✓ نوع حفاظ چشم و صورت: هلمت جوشکاری بر روی عینک یا گاگل با درجه کدورت ۱۰-۱۴

• ارزیابی خطر: جوشکاری با گاز

✓ نوع حفاظ چشم و صورت: گاگل های جوشکاری، هلمت های جوشکاری بر روی گاگل یا عینک با درجه کدورت ۶-۸

• ارزیابی خطر: برش گاز

✓ نوع حفاظ چشم و صورت: گاگل های جوشکاری، هلمت های جوشکاری بر روی گاگل یا عینک با درجه کدورت ۳-۶

کانال تلگرام

<https://telegram.me/Raeica>

آدرس سایت

www.ppergonomics.com

• ارزیابی خطر: لحیم کاری

✓ نوع حفاظ چشم و صورت: گاگل یا شیلد جوشکاری با درجه کدورت ۳-۴

• ارزیابی خطر: لحیم کاری نرم با مشعل

✓ نوع حفاظ چشم و صورت: عینک یا شیلد جوشکاری با درجه کدورت ۲

دایکتا طراحان ایمن آرا